


























Conectores Industriales

35 AMP 12 Polos + T	80 AMP 4 Polos + T		80 AMP 4 Polos + T / 16 AMP 2 Polos	
		 M25		 M25
Inserto Macho 29125 y 29129	Inserto Macho 29115	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305	Inserto Macho 29117	Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho 29363-2305
		 M25		 M25
Inserto Hembra 29124 y 29128	Inserto Hembra 29114	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29364-2305	Inserto Hembra 29116	Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho 29364-2305
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Cubierta Entrada Lateral 29061-2505	Cubierta Entrada Lateral 29043-2305	Base Corta de 1 Gancho 29360S	Cubierta Entrada Lateral 29043-2305	Base Corta de 1 Gancho 29360S
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Cubierta Entrada Superior 29060-2505	Cubierta Entrada Superior 29155-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S	Cubierta Entrada Superior 29155-2305	Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas 29362-2305S
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Base Corta 29046S	Base Corta 29042S	Base Corta con Tapa 29410S	Base Corta 29042S	Base Corta con Tapa 29410S
 M40	 M25	 M25	 M25	 M25
Base Larga 2 Entradas 29082-2505S	Base Larga 2 Entradas 29057-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S	Base Larga 2 Entradas 29057-2305S	Base Larga 2 Entradas Con Tapa 29412-2305S